


Отчет по текущему ремонту жилого фонда МУП "ГУК" на 2017 год
Адрес ж/д ул.Лазо 31 **Сумма текущего ремонта 184 394,88 руб.**

| Виды работ | Место установки | Объем работ | | Расценка | Стоимость, руб. | Примечание |
|---|-----------------|-------------|------|----------------|-----------------|------------|
| | | план | факт | | | |
| Кровля | | | | | | |
| Ремонт кровли рулонной в 1 слой | | | 180 | кв.м. 482,15 | 0 | 86787 |
| Подъезды | | | | | | |
| Ремонт подъезда (левое крыло, подъезд №1) | | 1 | | смета 95459,75 | 0 | 95459,75 |
| Восстановление остекления | | 3 | | кв.м. 772,31 | 0 | 2316,93 |
| Ремонт дверного полотна | | 3 | | шт. 1101,95 | 0 | 3305,85 |
| Смена дверного полотна | | 3 | | шт. 3490,43 | 0 | 10471,29 |
| Трубопроводы | | | | | | |
| Смена трубопровода ПП Ø 25мм | | 14 | | м 933,98 | 0 | 13075,72 |
| Смена задвижки до 100мм | | 1 | | шт. 5680,93 | 0 | 5680,93 |
| Смена гибкой подводки | | 6 | | шт. 150,00 | 0 | 900 |
| Смена запорной арматуры 20мм | | 3 | | шт. 499,44 | 0 | 1498,32 |
| Смена кран буксы | | 14 | | шт. 140,00 | 0 | 1960 |
| Смена смесителя | | 13 | | шт. 1751,40 | 0 | 22768,2 |
| Электроснабжение | | | | | | |
| Смена электропроводки | | 58,5 | | м 116,56 | 0 | 6818,76 |
| Смена подъездного светильника | | 10 | | шт. 1365,24 | 0 | 13652,4 |
| Смена ламп | | 20 | | шт. 28,65 | 0 | 573 |
| Смена выключателей, патронов, розеток | | 8 | | шт. 96,26 | 0 | 770,08 |
| | | | | | 0 | 266038,2 |


Невыполнение за 2016 год: 81 550,64 руб
 Итого на 2017 год: 265 945,52 руб.

Инженер ПТО МУП "ГУК"




С.С. Давыдов

Главный инженер МУП "ГУК"



А.М. Жолтиков

Директор МУП "ГУК"



В.И. Токарев